


Informe de Trabajo

PRODUCTO:	REVISION DE CANALIZACIONES LLAMADO DE ENFERMERIA – PISO 1°
NUMERO DE SERIE:	RESPONDER 5000
PROYECTO:	NORMALIZACION HOSPITAL REGIONAL DE CURICO
ENCARGADO:	CARLOS ALFARO
FECHA:	27-12-2018

Según lo observado en terreno, paso a detallar estado de canalizaciones por recinto, primer piso.

Se adjuntan imágenes para respaldo de lo descrito y al final del informe un cuadro resumen con los recintos revisados.

Habitación: B-1-114A BANO



Observaciones:

- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.
- Falta canalización entre baño y lampara.

Habitación: B-1-101 BANO PAC



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.
- Falta canalización entre baño y lampara.

Habitación: C-1-112 OBSERVACION



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-173 BOX



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-089 BOX URGENCIA



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-090 BOX URGENCIA



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-091 BOX URGENCIA



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-173 BOX URGENCIA



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.
- Falta canalización entre baño y lampara.

Habitación: C-1-112



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-060



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-081 BOX ECO



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-092 BOX URGENCIA



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-060 TRATAMIENTO



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro, solo módulos de interior.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-111



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.


Habitación: C-1-154 BOX URGENCIA



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.


Habitación: C-1-061 OBSERVACION



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-153 BOX URGENCIA



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-094 BOX



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-041 BOX



Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.
- Falta canalización entre módulos a lampara.
- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

N° PLANO	DESCRIPCION RECINTO	CODIGO RECINTO	ESTADO DE CANALIZACION	INSTALACION CAJAS EN MURO	INSTALACION CAJAS 100X100 EN DINTTEL DE PUERTA	CANALIZACION DESDE LAMPARA HACIA ESCALERILLA DE CORRIENTES DEBILES	CANALIZACION DESDE MESON DE ENFERMERIA HACIA ESCALERILLA DE CORRIENTES DEBILES	RESUMEN
102	S. EQUIPO	B/1/114	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	OK	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
102	RECUPERACION TAC - VESTIDORES	B/1/100 - B/1/099	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	OK	OK	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
102	Baño Paciente	B/1/101	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	OK	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
102	RECUPERACION	B/1/136	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	OK	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	PENDIENTE REFUERZOS INSTALACION DE CPI EN VENTANAS
103	ESTACION DE ENFERMERIA	C/1/038	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103	BOX URGENCIA	C/1/040	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103	BOX URGENCIA	C/1/041	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	OK	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103	OBSERVACION	C/1/042	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103	Clin. Enfermeria	C/1/075	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103	E. ENFERMERIA	C/1/077	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103	TRATAMIENTO	C/1/060	INCOMPLETA	INCOMPLETA	OK	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	NO SE OBSERVA CAJA EN MURO DE CODIGO AZUL. CAJA DE DINTTEL DE PUERTA SOBRE SALE PLOMO TABIQUE SE DEBE RECTIFICAR
103	OBSERVACION	C/1/061	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103	TRATAMIENTO	C/1/062	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	RECINTO SOLO CON LAMPARA NO POSEE MODULO DENTRO DE LA HABITACION
103	BOX ECO	C/1/081	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	OK	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	FALTA CAJA EN MURO. CAJA DE LAMPARA SOBRESALE DE PLOMO MURO, SE DEBE RECTIFICAR
103	ESTACION DE ENFERMERIA	C/1/086	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103	BOX URGENCIA	C/1/089	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	Caja de lámpara conducido hacia escalerilla y un ducto interior no conectado al los componentes
103	BOX URGENCIA	C/1/090	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	Caja de lámpara conducido hacia escalerilla y un ducto interior no conectado al los componentes
103	BOX URGENCIA	C/1/091	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	Caja de lámpara conducido hacia escalerilla y un ducto interior no conectado al los componentes
103	BOX URGENCIA	C/1/092	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	Caja de lámpara conducido hacia escalerilla y un ducto interior no conectado al los componentes
103	BOX CARDIOLO	C/1/094	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	OK	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	FALTAN CAJAS EN MURO AL INTERIOR DEL RECINTO
103	TRATAMIENTO	C/1/111	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	NO POSEE CAJA EN LAMPARA Y TAMPOCO EN MODULO DENTRO DE LA HABITACION
103	OBSERVACION	C/1/112	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	Se debe considerar un ducto más desde el interior a la lámpara. tampoco existe ducto entre la lámpara y la escalerilla
103	TRATAMIENTO	C/1/113	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	FALTA CAJA DE LAMPARA SOBRE DINTTEL - EN PLANOS NO POSEE MODULO AL INTERIOR DEL RECINTO
103	BOX URGENCIA	C/1/153	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	Falta caja, conexión entre cajas y escalerilla exterior
103	BOX URGENCIA	C/1/154	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	Falta caja, conexión entre cajas y escalerilla exterior
103	TRIAGE	C/1/158	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103	BOX DESCONTAMINACION	C/1/173	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	Falta caja lámpara exterior y caja código azul - se observa en baño de habitación ducto de tirador de baño que no se encuentra en plano de licitación.
103	BOX REANIMACION	C/1/162	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	PENDIENTE POR PARTE DE OHL	NO APLICA	Falta caja para lámpara y ducto hacia el exterior - falta caja de modulo de código azul en muro y ducto hacia lámpara