



PROTOCOLO REVISIÓN  
REVISIÓN DE CANALIZACIONES, LLAMADO DE ENFERMERA  
CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE CURICÓ


Revisión: 00      Fecha: 15-02-2019

Hoja 1 de 29

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019      Ejes: H-8      Sector: B      Nivel: 1° piso      Habitación: C-1-043

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES



NO SE OBSERVAN AVANCES

**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019

Ejes: 17-18 y K-J




Sector: B

Nivel: 1° piso

Habitación: B-1-101

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES



FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO

CANALIZACION AUN EN LOSA

FALTA CAJA DE MODULO DE BAÑO EN MURO

FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA

FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO DE BAÑO Y LAMPARA




**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019      Ejes: 17-18 y K-J      Sector: B      Nivel: 1° piso      Habitación: B-1-101

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES




- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- CANALIZACION AUN EN LOSA
- FALTA CAJA DE MODULO DE BAÑO EN MURO
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO DE BAÑO Y LAMPARA

**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: J-I y 17-16	Sector: B	Nivel: 1° piso	Habitación: B-1-114
---	-------------------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES



OBSERVACIONES

FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO

CANALIZACION AUN EN LOSA

FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA

FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA

CAJA DE LAMPARA SOBRE DINTEL TAPADA

FALTA CAJA DE MODULO BAÑO EN MURO




**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: G-H y 14-15	Sector: B	Nivel: 1° piso	Habitación: B-1-136
---	-------------------	-----------	----------------	---------------------

**IMÁGENES REFERENCIALES**

**OBSERVACIONES**



FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO

CANALIZACION AUN EN LOSA

FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA

FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA

CAJA DE LAMPARA SOBRE DINTEL TAPADA

FALTA CAJA DE MODULO BAÑO EN MURO


**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: E - 8	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-038
---	-------------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES



FALTA CANALIZACION ENTRE MESON DE ENFERMERA Y ESCALERILLA

FALTA IDENTIFICACION DE CANALIZACION PARA LLAMADO DE ENFERMERA


**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: F - 8	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-040
---	-------------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES



- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- CANALIZACION AUN EN LOSA
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA
- CAJA DE LAMPARA SOBRE DINTEL TAPADA
- FALTA CAJA DE MODULO BAÑO EN MURO


**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección:      martes, 12 de febrero de 2019      Ejes:      F - 8 y G-8      Sector:      C      Nivel:      1° piso      Habitación:      C-1-041

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES





- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- CANALIZACION AUN EN LOSA
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULOS Y LAMPARAS
- FALTA CAJA DE MODULO BAÑO EN MURO
- CAJA DE LAMPARA DE PASILLO SOBRESALE DE MURO (CORREGIR)

**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: G-8	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-042
---	-----------	-----------	----------------	---------------------

**IMÁGENES REFERENCIALES**



**OBSERVACIONES**


- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- CANALIZACION AUN EN LOSA
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULOS Y LAMPARAS
- FALTA CAJA DE 100X100 EN DINTEL DE PUERTA

**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019      Ejes: I-7      Sector: C      Nivel: 1° piso      Habitación: C-1-060

IMÁGENES REFERENCIALES



OBSERVACIONES

FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO

CANALIZACION AUN EN LOSA

FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA



FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA

**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: J-7	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-061
---	-----------	-----------	----------------	---------------------

**IMÁGENES REFERENCIALES**



**OBSERVACIONES**

FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO

CANALIZACION AUN EN LOSA

FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA

FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA

FALTA CANALIZACION ENTRE MODULOS Y CONTROLADOR


FALTA CANALIZACION ENTRE CONTROLADOR Y LAMPARA

**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: J-K-7-8	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-062
---	---------------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES



OBSERVACIONES


- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA
- FALTA UBICACIÓN DE MODULO INTERNO DENTRO DE LA HABITACION (ADICIONAL)

**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección:	martes, 12 de febrero de 2019	Ejes:	B-D y 6-7	Sector:	C	Nivel:	1° piso	Habitación:	C-1-067
-------------------	-------------------------------	-------	-----------	---------	---	--------	---------	-------------	---------

**IMÁGENES REFERENCIALES**



**OBSERVACIONES**

- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- CANALIZACION AUN EN LOSA
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA
- FALTA CAJA DE MODULO CODIGO EN MURO
- FALTA MARCAR CANALIZACION DE CONSOLA EN MESON DE ENFERMERA (NO SABEMOS CUAL NOS CORRESPONDE)
- NINGUNA DE LAS CANALIZACIONES POSEE PASA CABLE, LAUCHA O GUIA (ALAMBRE)
- NO SE COMPRENDE LA NECESIDAD DE CONSOLA DE LLAMADO SI NO POSEEN MODULOS CON AUDIO EN SILLONES DE PACIENTES





**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: K-7	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-081
---	-----------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES



OBSERVACIONES


- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA
- FALTA BAJAR CANALIZACIONES A NIVEL DE EMPARRILLADO DE CIELO DURO

**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: H-1 y 6-7	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-086
---	-----------------	-----------	----------------	---------------------

**IMÁGENES REFERENCIALES**



**OBSERVACIONES**

NO SE OBSERVA CANALIZACION DESDE MESON DE ENFERMERA HACIA ESCALERILLA

CANALIZACIONES ENCONTRADAS NO MENCIONAN LLAMADO NDE ENFERMERA


**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: I-J-6	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-089
---	-------------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES



- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA
- FALTA BAJAR CANALIZACIONES A NIVEL DE EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- FALTA CANALIZACION DE CPI A LOSA

**STATUS:**


**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: I-J-6	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-090
---	-------------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES

- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA
- FALTA BAJAR CANALIZACIONES A NIVEL DE EMPARRILLADO DE CIELO DURO





**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: J-6	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-091
---	-----------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES



- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA
- FALTA BAJAR CANALIZACIONES A NIVEL DE EMPARRILLADO DE CIELO DURO


**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: J-K-7-6	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-092
---	---------------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES



- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA
- FALTA BAJAR CANALIZACIONES A NIVEL DE EMPARRILLADO DE CIELO DURO


**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: K-6	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-094
---	-----------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES



- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA
- FALTA BAJAR CANALIZACIONES A NIVEL DE EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- SE OBSERVA DUCTO DE LL. ENF. TAPADO



**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: I-4	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-111
---	-----------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES




- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA
- FALTA BAJAR CANALIZACIONES A NIVEL DE EMPARRILLADO DE CIELO DURO

**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: K-6	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-112
---	-----------	-----------	----------------	---------------------

**IMÁGENES REFERENCIALES**



**OBSERVACIONES**

PERSONAL SE ENCUENTRA REALIZANDO CANALIZACIONES SOBRE EMPARRILLADO DE CIELO DURO ( EN PROCESO)

FALTA CANALIZACION DESDE LAMPARA A ESCALERILLA

FALTAN CANALIZACIONES DE MODLOS A LAMPARA DE PASILLO


**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: K-6	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-113
---	-----------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES



- FALTA EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- FALTA CANALIZACION ENTRE LAMPARA Y ESCALERILLA
- FALTA CANALIZACION ENTRE MODULO Y LAMPARA
- FALTA BAJAR CANALIZACIONES A NIVEL DE EMPARRILLADO DE CIELO DURO
- SE OBSERVA DUCTO DE LL. ENF. TAPADO
- NO SE OBSERVA CAJA DE 100X100 LAPARA DE PASILLO SOBRE DINTEL DE PUERTA
- FALTA CORROBORAR UBICACIÓN DE MODULO INTERNO (ADICIONAL)


**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019	Ejes: I-J y 3-4	Sector: C	Nivel: 1° piso	Habitación: C-1-153
---	-----------------	-----------	----------------	---------------------

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES




HABITACION SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA CABLEAR

<b>STATUS:</b>	<b>CANALIZACIONES TERMINADAS</b>
----------------	----------------------------------

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019      Ejes: I-J y 3-4      Sector: C      Nivel: 1° piso      Habitación: C-1-154

IMÁGENES REFERENCIALES



OBSERVACIONES

- SE SOLICITA A ENCARGADO DE MONRABAL, CORREGIR LLEGADA A LAMPARA
- MAURICIO COMENTA QUE ENVIARA A PERSONAL PARA RESOLVER EL INCONVENIENTE
- HABITACION DEBE QUEDAR IGUAL QUE C-1-153


**STATUS:**

**PENDIENTE**

Fecha Inspección: martes, 12 de febrero de 2019      Ejes: I-J y 3-4      Sector: C      Nivel: 1° piso      Habitación: C-1-158

IMÁGENES REFERENCIALES

OBSERVACIONES



NO SE OBSERVA LAMPARA DE PASILLO NI CAJA DE 100X100

NO SE OBSERVA CANALIZACION DESDE LA LAMPARA DE PASILLO A ESCALERILLA

SE OBSERVA CANALIZACION DE CODIGO AZUL TERMINADA Y CANALIZACION LLEGA A ESCALERILLA DE CORRIENTES DEBILES

**STATUS:**

**PENDIENTE**