CENCOMEX

Informe de Trabajo

PRODUCTO:	GULDMANN GL5
NUMERO DE SERIE:	----------
INSTITUCION:	CAPREDENA
ENCARGADO:	CARLOS ALFARO
FECHA:	02 de septiembre de 2015

Se realiza visita en terreno, según solicitud de Víctor Ossandon (encargado de equipos medicos, CAPREDENA), con la finalidad de realizar una cotización por mantención y reparación de equipo Guldmann GL5.

Al llegar a terreno se observa:

- Ruedas con desgaste y suciedad.
- Oxido, entre el soporte de la rueda y base que permite el giro de esta.

- Rotura tapa superior, brazo móvil.

- oxido y desgaste de pintura en base del equipo

- control remoto operativo, pero con muestras de desgaste y sin tapa.



Conclusión: En general el equipo se encuentra operativo, se recomienda realizar una mantención preventiva, para evitar posibles problemas a futuro.