







INFORME TECNICO EN TERRENO

No 000804

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE N°
Clayton de Fujer uerid 	Randall 	A. 5000. 	

TRABAJO REALIZADO	OBSERVACIONES
Se cedere la Revision y Reparacion del panel de llevado de Enfermeria 1 de date Carouceria. El cual se encontraba con los primarios con un desgaste por uso y un leve deterioro en el extremo del cable de Conectividad. • Queda est 100% Operativo • Cuenta Reparacion Confirme.	
HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO
TOTAL HORAS	
CARGA VALOR	
FIRMA	
EMPRESA:	
CLIENTE:	