

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

№ 002618

FECHA: 20/10/2017

CLIENTE: Clínica Santa Maria

R.U.T.:

DIRECCION: Santa Maria # 0410

CIUDAD: SAN DIEGO

TELEFONO:

FAX:

ENCARGADO: Alejandro Rubio

SERVICIO: VERONA CO.

EQUIPO

LA 502

MARCA

MARCA
Convent

MODELO


MODELO

Odyssey


SERIE N°

29029-65675

TRABAJO REALIZADO



OBSERVACIONES



- Repara con Equipo y Accesorios
- Calienta con Copleta, temperatura, voltaje tarjetas y Resistor.
- Repara con Mavila Frenado de transistores.

- Recomendaciones: Peralizar Mantención Completa CARLIS O DE ANTENA.
- Equipo operativo:

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO



TOTAL HORAS HOMBRE

FIRMA
CENCOMEX S.A.

TÉCNICO: Andrés Yáñez

FIRMA

EMPRESA:
CLIENTE:

CLIENTE:



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 003754


FECHA: 29/11/2017

CLIENTE:	Clinica Santa Maria	R.U.T.:	
DIRECCION:	Santa Maria # 0410.	CIUDAD:	Santiago
TELEFONO:		FAX:	
ENCARGADO:	Alejandro Rubio.	SERVICIO:	Visita tecnica

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE N°
La Son	Convergint	Odi 550	29020-65626

TRABAJO REALIZADO	☐	OBSERVACIONES	☐
En Revisión del Equipo La Son se detecta que la Antena de Status se encuentra quemada, por este motivo se debe reemplazar esta pieza completa.			
Se recomienda colocar nuevamente el sistema de seguridad para el pedal del La Son, debido a recientes fallos de este, por el mal uso en su traslado (cable cortado).			

HORA DE INICIO		HORA DE TERMINO	
		TOTAL HORAS HOMBRE	

 FIRMA CENCOMEX S.A.	 FIRMA
TÉCNICO: ANDRES YANEZ	EMPRESA: CLIENTE: