

FECHA: 19/1/2021

Cliente: CLINICA BIO RIO SPA
Dirección: AV. SONGE ALESSANDRI 3515
Ciudad: VALPARAISO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: ALSON Marca: COOK MODIM
Modelo: H30 Serie: LAT 0205-0214

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- SE REVISÓ ESTADISTICA FISICA DE EQUIPO.
- SE REALIZÓ CAMBIO DE BURETHERD.
- SE REALIZÓ DRENAJE Y LLENADO CON AGUA BIODESTILADA.
- SE REALIZÓ CAMBIO DE DEIONIZE CARTRIDGE.
- CALIBRACIÓN DE ENOSORA Y PROBAS DE EXPRIMIR
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	Isabel Weichmann De Bonadeo Enfermera Pabellón Clínica Bio Bio SpA
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Songe Fernandez
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICA
Firma	
CENCOMEX	