

FECHA: 6 / 4 / 2023

Cliente: CLINICA INDISA

Dirección: _____

Ciudad: STGO

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASEN

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBERN HU 150

Serie: CYH 0676-0322

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☒ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☒ Otra (especificar)

PASTO DE LÍQUIDO DETENIDO.

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- BOTÓN DE MARCHA DE EMERGENCIA T.O.W.

- DE DETECTOR LÍQUIDO DETENIDO SOBRE BANCO OPTICO


- DRENAJE Y CLENADO DE AGUA B. RESIDUA.


- REVISIÓN DE BUSTHEAD (OK).

- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PULSOS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	<u>Pablo Hernández</u>
Cargo	<u>Tec. Eg. Medicos</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ECONOMICO</u>
Firma	
	CENCOMEX