

Informe Técnico

Objetivo. -

El presente Informe da cuenta del trabajo de revisión del siguiente equipo:

Dispositivo/accesorio: Monitor endoscopio

Marca: Hawk

Modelo: SD700B

N° de Serie: 102111882

Establecimiento: Centro San Martin




Procedimiento. -


Cliente informa que dispositivo es incapaz de reconocer cámaras ni equipos de endoscopia. Se revisa en servicio técnico y efectivamente el dispositivo no da imagen. Al ingresar a su interior no se encuentran desperfectos, ni piezas electrónicas sulfatadas o cables de comunicación cortados.

Revisión de equipo. -

- Revisión de tarjetas







Conclusiones. -

Se desconoce motivo del desperfecto, se sugiere enviar a fabrica para una revisión profunda.

Franco Pavez.
Técnico en equipamientos médicos
Cencomex S.A.