

FECHA: 21 / 12 / 23

Cliente: Clínica Bicentenario
Dirección:
Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System
Modelo: Cyber HO 100 Serie: CYH 1247-0422

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

Tapa de acceso al conector de fibra no funciona con el sensor
Revisión estructura física OK.
Blind Shield en estado óptimo.
Drenado y posterior rellenado con agua bidestilada
Pruebas de disparo y revisión de niveles de energía OK
Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	Víctor Ríos Rosa Técnico EFMM Red Salud Santiago
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	Ingeniero de campo
Firma	
CENCOMEX	