



LEVANTAMIENTO INSTITUCION

EMPRESA: CENCOMEX

TECNICO A CARGO: CRISTIAN QUIÑONES

INSTITUCION: NUEVA CLINICA CORDILLERA

DIRECCIN: Alejandro Fleming 7889, Las Condes, Región Metropolitana

ZONA DE TRABAJO: PISO 3 MATERNIDAD 201-210/AREA MEDICO QUIRURGICO 322-328

1. Resumen de actividades:

El siguiente informe presenta el detalle del aria de maternidad, indicando problemas de las áreas estudiadas en el levantamiento.

2. Detalle por ubicación:

- [HAB.201](#)
 - ✓ HABITACION OCUPADA COMO CONSULTA.

- HAB.202
 - ✓ CABECERA.PERA A Y B (MALO) MODULO CON PROBLEMAS DE AUDIO.
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO. (BUENO)

- HAB.203
 - ✓ CABECERA.PERA A Y B (BUENO)
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO. (BUENO)

- HAB.204
 - ✓ CABECERA.PERA A Y B (BUENO)
 - ✓ PRESENCIA+PRESENCIA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO. (BUENO)

- HAB.205
 - ✓ CABECERA.PERA A Y B (MALA) MODULO CON PROBLEMAS DE AUDIO.
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO. (BUENO)

- HAB.206
 - ✓ CABECERA.PERA A Y B (BUENO)
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO.(BUENO)

- HAB.207
 - ✓ CABECERA.PERA A Y B (BUENO)
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO. (BUENO)

- HAB.208
 - ✓ HABITACION UTILIZADA COMO CONSULTA.

- HAB.209
 - ✓ CABECERA. PERA A,B Y C (BUENO)
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO. (BUENO)

- HAB.210
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ CABECERA. PERA A ,B Y C (BUENO)
 - ✓ BAÑO. (BUENO)

3. AREA MEDICO QUIRURGICO

- HAB.322
 - ✓ CABECERA. PERA A Y B (BUENO)
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO(BUENO)

- HAB.323
 - ✓ CABECERA. PERA A Y B (BUENO)
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO (BUENO)

- HAB.324
 - ✓ CABECERA. PERA A Y B(BUENO)
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO (BUENO)

- HAB.325
 - ✓ CABECERA. PERA A Y B (BUENO)
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO (BUENO)

- HAB.326
 - ✓ CABECERA. PERA A Y B(BUENO)
 - ✓ PRESENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO(BUENO)

- HAB.327
 - ✓ CABECERA. PERA A Y B (BUENO)
 - ✓ PRECENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO (BUENO)

- HAB.328
 - ✓ CABECERA. PERA A Y B (MALO) MODULO CON PROBLEMS DE AUDIO
 - ✓ PRECENCIA+AYUDA. (BUENO)
 - ✓ BAÑO (BUENO)

HABITACIONES CON PROBLEMAS:

- HAB.202: PROBLEMAS DE AUDIO
- HAB.205: PROBLEMAS DE AUDIO
- HAB.206: PERAS DE LLAMADO DEFECTUOSAS (OPERATIVAS) A UNA LE FALTA PULSADOR ROJO, LA OTRA CABLE DAÑADO.
- HAB.209: FALTAN 3 PERAS DE LLAMADO.
- HAB.210: FALTA 1 PERA DE LLAMADO.
- HAB.328: PROBLEMAS DE AUDIO.
- HAB.322: FALTA UNA PERA Y LA OTRA NO TIENE PULSADOR ROJO
- Configuración consola por cambios de numero de habitación.

OBSEVACION: Consola dañada posible caída, al observar pantalla se puede ver que se encuentra con fallas (monitor de consola), auricular dañado, esta suelto por dentro desprendimiento placa.