

INFORME TECNICO EN TERRENO

5/3/2014

: clínica los llos R.U.T.: _____
 ON : _____ CIUDAD : Santiago
 IO : _____ FAX : _____
 ADO : AXEL ABASTO SERVICIO: _____

QUIPO	MARCA	MODELO	SERIE N°
ua	Hill-Kom	centra.	852-06 C37

O REALIZADO	OBSERVACIONES
	Panel desprendido de su base (en muy mal estado) 100% de la columna con oxido antena completa toque de pintura (3 latas de pintura white neutral.

E INICIO		HORA DE TERMINO	
		TOTAL HORAS HOMBRE	

El Fierro

FIRMA
CENCOMEX S.A.

EMPRESA:
CLIENTE:

SEBASTIAN MUÑOZ G.