



CENCOMEX

SERVICIO TÉCNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO N° 2150
FONO/FAX: (56-02) 949 1133
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
jcarreno@cencomex.cl
cyañez@cencomex.cl

INFORME TÉCNICO EN TERRENO

FOLIO

Nº 000370

FECHA: 13/3/14.

CLIENTE: Clínica las lilas

R.U.T.:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Santiago

TELÉFONO:

FAX:

ENCARGADO: AXEL ABASTO

SERVICIO: Reparación

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE N°
Bomba	Hill-Rom.	Bentley cc	8916-41A31-A
7	7	7	7

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

- motor suelto (motor fuera de su lugar)
- mantención completa
- Retoque de pintura (2 latas de pintura light neutro)

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

FIRMA

CENCOMEX S.A.

FIRMA

TECNICO: Sebastian Muñoz G.

EMPRESA:
CLIENTE: