



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUTINO GAZZIERO 2197
FONO: (02) 2949 1133
FAX: (02) 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
jcarreno@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Resp. #141 24/02

CLIENTE : clinica las lilas R.U.T.: _____
DIRECCIÓN : _____ CIUDAD : santiago
TELEFONO : _____ FAX : _____
ENCARGADO : AXEL XBASTO SERVICIO: REPARACION

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE N°
<u>Coma</u>	<u>Hill-Rom</u>	<u>Autera</u>	<u>P52-66D37</u>

TRABAJO REALIZADO ☐

OBSERVACIONES ☒

Panel suelto y en muy mal estado
20% de oxidación en la coma.
mantenencia completa
Retoque de pintura (2 latas de pintura high
neutral)

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

FIRMA
CENCOMEX S.A.

FIRMA

TECNICO:

SEBASTIÁN MUÑOZ G.

EMPRESA:
CLIENTE: