



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUTINO GAZZIERO 2197
FONO: (02) 2949 1133
FAX: (02) 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
jcarreno@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Prep. #1142 24/6

CLIENTE :	clinica los lelos.	R.U.T.:	
DIRECCION :		CIUDAD :	santiago
TELEFONO :		FAX :	
ENCARGADO :	AXEL ABASTO	SERVICIO:	REPARACION

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE N°
Cama	H. 11-BOM	Centra	852 65A19

TRABAJO REALIZADO	☐	OBSERVACIONES	☒
- problema en bajada de cabecepa (no se detiene al soltar el boton, tiene leve desfase) - 30% de oxido en la cama. - REAJUSTE de freno - mantenimiento completa - RETOQUE de pintura (2 latas de pintura light neutral)			
HORA DE INICIO	☐	HORA DE TERMINO	☐
		TOTAL HORAS HOMBRE	☐

	FIRMA
TECNICO:	EMPRESA:
SEBASTIAN MUÑOZ	CLIENTE: