



CENCOMEX

SERVICIO TÉCNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO N° 2150
FONO/FAX: (56-02) 949 1133
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
jcarreno@cencomex.cl
cyañez@cencomex.cl

INFORME TÉCNICO EN TERRENO

FOLIO

Nº 000387

FECHA:

27 / 5 / 2014

CLIENTE:

Química los Lilos

R.U.T.:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

Santiago

TELÉFONO:

FAX:

ENCARGADO:

Ruben Espinoza

SERVICIO

Reparación

EQUIPO

Cama

MARCA

Hill-Rom

MODELO

Centra

SERIE Nº

852-90178

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

- el sistema Hi-low tiende a bajar levemente, ya que el eje no se encuentra en su lugar.
- 20% de óxido
- Regulación de frenos.
- mantención preventiva.
- Retoque de pintura (> 60% de pintura)

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

FIRMA

CENCOMEX S.A.

FIRMA

TECNICO:

SEBASTIEN MUÑOZ G.

EMPRESA:

CLIENTE: