

COMEX

INFORME TÉCNICO EN TERRENO

FOLIO

№ 000415

TÉCNICO
JUSTINO GAZZIERO N° 2150
Tel: (56-02) 949 1133
CIENCIA - SANTIAGO
comcomex.cl
comcomex.cl

FECHA: 18/06/2013

CLINICA Vespucio

N: SENAFIN ZARORA #140

D: 779 422 80

DO: Roberto Ordoñez

R.U.T.: 96.998.930-4
CIUDAD: La Florida
FAX: _____
SERVICIO _____

EQUIPO 2 ENTERRADA MARCA ROLAND MODELO Despacha 400- SERIE N° _____

The image displays four variations of the letter 'Z' on a set of horizontal lines. The first 'Z' is a simple, slightly slanted uppercase letter. The second is a more stylized, rounded uppercase letter. The third is a slanted uppercase letter with a sharp, pointed top. The fourth is a lowercase letter, slanted and written with a single stroke.

JO REALIZADO

OBSERVACIONES

UMA 11 ARADO ENFERMERIA INSTALADO EN Piso 15. Se Instalacion
os, Impresoras, CABLEADO, Cambio de Boton AYUDA ROJO POR PRESENCIA
Gabinete Central DEL SISTEMA, Panel y CONSOLES.

STA INSTALADO EN 10 HABITACIONES, FUNCIONANDO AL 90 Y REEMPLAZADO POR DON ROBERTO ORZONES.

DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

FIRMA

CENCOMEX S.A.

FIRMA

EMPRESA:**CLIENTE:**