



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUTINO GAZZIERO 2197
FONO: (02) 2949 1133
FAX: (02) 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
icarreno@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 000519

08-04-15

CLIENTE : HOSPITAL LA FLORIDA R.U.T.: 65.075.485-9
DIRECCION : FRONTERA POA 6542 CIUDAD : Santiago
TELEFONO : 02-26121503 FAX : _____
ENCARGADO : CARILA MARIANO SERVICIO : _____

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE Nº
Cabilla	PARAHOUNT Bed	1K-800E	C13000073
Cabilla	PARAHOUNT Bed	1K-800E	C13000084
Cabilla	PARAHOUNT Bed	1K-800E	C13000009
Cabilla	PARAHOUNT Bed	1K-800E	C13000061
Cabilla	PARAHOUNT Bed	1K-800E	C13000126
Cabilla	PARAHOUNT Bed	1K-800E	C13000054
Cabilla	PARAHOUNT Bed	1K-800E	C13000008
Cabilla	PARAHOUNT Bed	1K-800E	C13000098
Cabilla	PARAHOUNT Bed	1K-800E	C13000085
Cabilla	PARAHOUNT Bed	1K-800E	C13000093
Cabilla	PARAHOUNT Bed	1K-800E	C13000036

TRABAJO REALIZADO



OBSERVACIONES



- MANTENCIÓN PREVENTIVA COLECTIVA
- lubricación sistema mecánico
- Revisión completa de funcionamiento
- 11 Cabillas 100% OPERATIVAS

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

FIRMA
CENCOMEX S.A.

FIRMA

TECNICO: JACEO CARRELES
JACEO CARRELES

EMPRESA:
CLIENTE: