



SERVICIO DE SALUD MAULE
Depto. Recursos Físicos

CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITAL DE TALCA S.A.
Obra: 610 - Normalización Hospital de Talca
COPIA N° _____
DESTINO *Nelson Jara*
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORANDUM: N°472.-

ANT.: FOLIO N°2867/28.01.2014 LO N°58.

MAT.: ESQUEMAS CPI

Talca, 27 de Febrero de 2014

DE : INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION H.R.T.

A : SR. ROBERTO PLAZA JIMENEZ
ADMINISTRADOR OBRA CONSORCIO CONSTRUCTOR H.R.T.

En respuesta a los esquemas de CPI, ingresados a través de folio 2867, esta ITO indica que se aprueba en general pero con observaciones indicadas en el anexo adjunto denominado "REVISIÓN CPI ESPECIALIDADES Y POR RECINTOS".

Se aclara que solo se ingresó plano del 5° piso y no de los pisos 7° y 8° como indica en su nota, aun así esta Inspección homologó a dichos pisos pero en algunos recintos fue imposible realizar dicha homologación quedando registrada las observaciones en el anexo adjunto. Por lo tanto esta inspección requiere que sean resultas las observaciones ingresando los planos faltantes nuevamente para su aprobación.-

Sin otro particular, se despide atentamente,

[Handwritten Signature]
V. MAURICIO SEPULVEDA ARAYENA
INSPECTOR FISCAL
CONSTRUCCION H.R.T.



VMSA/EFS/efs.-

