

Santiago, 15 de Julio del 2022

Informe Técnico

Objetivo. -

El presente Informe da cuenta del trabajo de revisión del siguiente equipo:

Dispositivo/accesorio: Monitor endoscopio

Marca: Hawk

Modelo: SD700B

N° de Serie: 20085987

Establecimiento: Cencomex

Procedimiento. -

El equipo es recibido en servicio técnico, y al encender se muestra distorsión de la imagen (una mancha negra que recubre 3/4 partes de la imagen) impidiendo su uso.

Revisión de equipo. -



Conclusiones. -

Cambio de pantalla, se recomienda envío a fabrica para inspección profunda y reemplazo de repuestos.

Franco Pavez.
Técnico en equipamientos médicos
Cencomex S.A.