

FECHA: 9 / 9 / 2021

Cliente: CINIGA BIO BIO
Dirección: _____
Ciudad: TALCAHUANO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USEN Marca: COOK MEDICAL
Modelo: H30 Serie: LHT 0205-0214

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANDBY FÍSICA (METAL DE PROTECCIÓN DE
CUBIERTA OPTICA DUELA).
- REVISIÓN DE PARTES (QUEMADO), SE REPONE POR MAN.
- DRENAJE Y CUBIERTA DE AGUA BIODIGESTADA.
- CAMBIO DE DEIONIZADOR.
- VERIFICACIÓN DE ENERGÍA Y PUERTOS DE DESPACHO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	SALVADOR GALLARDO
Cargo	JEFE EE.MM
Firma	
	CLIENTE

Nombre	JOSÉ FERNÁNDEZ
Cargo	WS. CUI. TECNICO
Firma	
	CENCOMEX