

FECHA: 15 / 5 / 2023

Cliente: CLINICA ALEMANA TEMUCO

Dirección:

Ciudad: TEMUCO Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASON Marca: COOK MEDICAL

Modelo: H30 Serie: LHT 0209-0214

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar)


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRAINAGE Y LLENADO DE AGUA BIDESECUA.
- CAMBIO DE FILTRO D.I.
- CAMBIO DE BIASSECUA.
- CALIBRACIÓN DE ENONIA Y PRUEBAS DE DISPARO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge FERNÁNDEZ
Cargo	ING. CIVIL MECANICO
Firma	
	CENCOMEX