

FECHA: 18 / 12 / 23

Cliente: Cencomex
 Dirección: Galvarino 7640
 Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: COOK
 Modelo: H30 Serie: LHT 09520716

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Cambio de filtro.
Rellenado de agua bidestilada
Blatshield en estado óptimo
Pruebas de disparo.
Calibración de niveles de energía
Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>LUIS ALFARO</u>
Cargo	
Firma	

CLIENTE

Nombre	<u>Natalia Espinoza</u>
Cargo	<u>Ingeniero de campo.</u>
Firma	<u>N. Espinoza</u>

CENCOMEX