

FECHA: 13, 10, 2021

Cliente: CINIA VESQUEO
Dirección: SENAPIN ZAMUNA 190
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: URSON Marca: COOK MEDICAL
Modelo: H30 Serie: LHT 0952-0416

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☒ Pieza quebrada ☒ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- UNA HEMERA DE PEDA WU/ ASAS NECESITAN AJUSTES
- REVISION Y CAMBIO DE BISTURIA (OK).
- DRENAJE Y CUIDADO DE AGA BISTURIA.
- CAMBIO DE DEIONIZE CONTINUA
- CALIBRACION DE ENGRABA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Valentina Veliz
Cargo	Supervisora Equipos Medicos
Firma	
	CLIENTE

Nombre	SERGE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL GERENTE
Firma	
	CENCOMEX