

FECHA: 16 / 12 / 2020

Cliente: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Dirección: AV. PUZA #2501

Ciudad: SGO.

Fono contacto:

Equipo/Sistema: USON

Marca: COOK MEDICAL

Modelo: H30

Serie: LHT 1311-1215

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTIMONNA COMPLETA. BUST SHIELD EN BUEN ESTADO.


- DRAINAGE Y LLENADO DE AGUA B.DESTILADA.

- CAMBIO DE DEJUNIZO ANTINDGO.

- SE REALIZA CALIBRACIÓN DE ESTIMONNA. EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	JOSÉ M. RUIZ
Cargo	ADM. EE MM
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICA
Firma	
	CENCOMEX