

FECHA: 05 / 09 / 2023

Cliente: Clínica U. de los Andes

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Cook Medical

Modelo: H-30

Serie: LHT 1311-1215

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

Se drema y rellena Agua Bidestilada, OK.


Se cambia Filtro De-Ionizante y Blast Shield, OK.


Pruebas de Disparo y Calibración, OK.

Sin novedades, Equipo Operativo //

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Franz Barro Gallardo
Cargo	Ingeniero Administrador FEMM
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX