

FECHA: 5 / 9 / 2022

Cliente: CENCOMEX

Dirección:

Ciudad: SGO.

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASEN

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER HU 100

Serie: CYH 0029-0122

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BISTECLADA.
- CAMBIO DE BASTIDERO (QUEMADO).
- CALIBRACIÓN DE ENFOQUE Y PRUEBAS DE DISPAN.
- EQUIPO REVISADO CON UPS SN 310034846B345201009.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Luis Alfaro
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	MO. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
	CENCOMEX