

FECHA: 08 / 05 / 2023

Cliente: Hospital Barros Luco

Dirección: _____

Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System

Modelo: Cyber HO 100 Serie: CYH0029-0122

Servicio:

☐ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

Se drena y rellena Sistema de Enfriamiento con Agua Bidestilada
Se realizan Pruebas de Disparo y revisión de Blast Shield.
Mantenimiento Preventiva Sin novedades.
Equipo Operativo -

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	<u>CRISTIAN ROJAS R.</u>
Cargo	<u>Jefe Unidad de Equipos Médicos</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Ricardo Bravo</u>
Cargo	<u>Técnico Electrónico</u>
Firma	
CENCOMEX	