

FECHA: 9 / 11 / 2023

Cliente: HOSP. BARROS WCO
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: ASEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBON HO 100 Serie: CYH 0029-0122

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo: - CONEXION DE PEDAL DAÑADO
- REVISION DE ESTROMA FISICA.
- REVISION DE BASTIDOR (OK).
- DRENAJE Y CUBADO DE AGUA RESIDUAL
- CALIBRACION DE ENERGIA Y PUNOS DE DESPACHO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	 Jorge Andres Rojas RUT: 15.500.890-5 Profesional Unidad de Equinos Médicos Hospital Barros Luco Trudeau
Cargo	
Firma	

CLIENTE

Nombre	Jorge Fernandez
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	

CENCOMEX