

FECHA: 24 / 03 / 2023

Cliente: Hospital Dr. Sotero del Río
Dirección: _____
Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System
Modelo: Cyber HO 100 Serie: CYH0051-0122

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

Se dreña y rellena Agua del Sistema de Enfriamiento.
Se realizan Pruebas de Disparo y se revisa estado de Blast Shield, todo OK.
Mantenimiento Preventivo sin Novedades
Enfermera indica problema en Aire/Acond. al encender láser.
(Más detalles en Informe Técnico Final)

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Carola Gubén
Cargo	Profesional Ep. Médico
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX