

FECHA: 27 / 2 / 24

Cliente: Hospital Clínico Félix Bulnes

Dirección:

Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System

Modelo: Cyber Ho 100w Serie: CyH0091-0123

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Revisión ESTRUCTURA FÍSICA DEL EQUIPO, BLOST SHIELD EN
ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICAR Y LLEVAR
DE ESTANQUE CON ROPA BIESTIENDA. SE REALIZAN PRUEBAS
DE DESPACHO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOS NIVELES DE
ENERGÍA. SE ENTREGA EL EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	CRISTÓBAL BUSTAMANTE
Cargo	Supervisor
Firma	

Nombre	BERNABÉ BACON
Cargo	Ing Civil Biotécnico
Firma	