

FECHA: 25 / 8 / 23

Cliente: CENCOMEX

Dirección: _____

Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Asen Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBon HD 100 Serie: CYH 0268-0221

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- REVISIÓN DE BUBISACED.

- DRENAJE Y UENADO DE AGUA BIVOLUNTARIA.


- CALIBRACIÓN DE ENUNDA.

- PRUEBAS DE DISPON.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>LUIS ALFARO</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge FERNANDA</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL MECANICA</u>
Firma	
	CENCOMEX