

FECHA: 10 / 03 / 2023

Cliente: Cencomex

Dirección: _____

Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System

Modelo: Cyber HO 100w Serie: CYH0268-0221

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

Se drena y rellena Agua del Sistema de Enfriamiento.

Se cambia Blast Shield Dañado.

Se realizan Pruebas de Disparo. Mantenimiento OK.


Equipo llega con llave en ON.

Equipo con UPS terminada en S/N: C3369140006.-

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	LUIS ALFARO
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX