

FECHA: 13 / 4 / 2021

Cliente: HOSPITAL DEL SALVADOR
Dirección: AV. SALVADOR #364
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER HO Serie: CYH 0465-03107

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA DE EQUIPO.
- PLENADO Y CLENADO DE AGUA BIDESECUADA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Matías Pinto G.</u>
Cargo	<u>Ing. Biomedico</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>JUNBE GERMÁN RIVERA</u>
Cargo	<u>ING CIVIL CENCOMEX</u>
Firma	
	CENCOMEX