

FECHA: 29 / 7 / 2022

Cliente: Hosp. DEL SALVADOR
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: ISEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER HU 700 Serie: CYH 0465-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANQUEA FÍSICA
- DRENAJE Y CENADO DE AGUA BIDESECUA.
- REVISIÓN DE BIASHIELD (OK).
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA
- PRUEBAS DE DISIPADO.
- NO SE RECIBEN FIRMAS OTRAS PARA RECEPCIÓN POR INVENTARIO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Matias Pinto G
Cargo	Jefatura UEM
Firma	
	CLIENTE

Nombre	SUNBE FERNANDEZ
Cargo	IPG. CIVIL TECNICO
Firma	
	CENCOMEX