

FECHA: 11 / 1 / 2022

Cliente: CINTRA LAS UNIDOS

Dirección: _____

Ciudad: STGO.

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Uson

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER HU 100

Serie: CTH 0434 - 0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA.

- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODISCUADA.

- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	
Firma	
CLIENTE	

PEDRO SALGADO D.
11 ENE 2022
E.E.M.M.
C.O.P.

Nombre	Jorge FERNÁNDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
CENCOMEX	