



CENCOMEX
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

HOJA DE SERVICIO

N° 7269

FECHA: 15 / 06 / 2023

Cliente: Clínica Las Condes

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber H/O 100

Serie: CYH0484-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

Se dreña y rellena Agua del Sistema de Enfriamiento

Se realizan Pruebas de Disparo y revisión de Blast Shield.

* Pedal de Disparo con problemas, se recomienda reemplazarlo por uno Nuevo*.

Sin otras novedades, Equipo Operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	FELIX SAAZ
Cargo	TEC EEMM
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX