

FECHA: 20 / 12 / 23

Cliente: Clínica las Condes
Dirección:
Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System
Modelo: Cyber HD 100 Serie: CYH0484-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


Revisión estructura física OK
BlastShield en óptimas condiciones
Drenado y Rellenado de agua Sidentilada
Pruebas de disparos y niveles de energía OK
Equipo 100% operativo.
Sin UPS.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Pedro Selgado
Cargo	Tec. Equipos Medicos
Firma	

CLIENTE

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	Ingeniero de campo
Firma	

CENCOMEX