

FECHA: 16 / 12 / 2022

Cliente: CLINICA LAS CONDES

Dirección:

Ciudad: STGO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER HO 100

Serie: CYH 0334-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE BASTIDERO.

- DRENAJE Y CUBIERTA DE AGUA BASTIDERA.

- MANUTENCIÓN INCOMPLETA. SE DEBE REAGENDAR.


- INSTRUCCIÓN A PERSONAL DE EQUIPOS MEDICOS PARA CUBIERTA DE AGUA.

- SE ENTREGA BOLETA DE RECAMBIO A EQUIPOS MEDICOS.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	FERRER SAA
Cargo	TEC EEMM
Firma	
	CLIENTE

Nombre	JONCE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
	CENCOMEX