

FECHA: 4 / 1 / 2021

Cliente: CENCOMEX
Dirección: AV. GALVARINO #7640
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER #0 100 Serie: CH 0484-0319

Servicio:

☐ Mant Preventiva ☒ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA CAMBIO DE CHILLER POR FALLA PREVENIDA.
- SE REALIZA DRENAJE Y CLENADO DE AGUA RESIDUAL.
- SE REALIZA CAMBIO DE BIAS SHIELD.
- SE REALIZA CALIBRACIÓN DE ENERGÍA.
- SE REALIZAN PRUEBAS DE DESPACHO. EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>LUIS CALDERON</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICA</u>
Firma	
	CENCOMEX