

FECHA: 26 / 9 / 2022

Cliente: CLINICA INDISA

Dirección:

Ciudad: STGO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: USON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER H0 150

Serie: CYA 0046-0222

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANQUE FÍSICA.

- DRENAJE Y CENADO DE AGUA BIODIGESTIVA.

- REVISIÓN DE BIASTSHIELD (OK).

- CALIBRACIÓN DE ENONCIA.

- PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Termino:

Nombre	ANDREA NIGOEVIC HERNÁNDEZ Enfermera Coordinadora Pabellón Central y Recuperación Clínica Indisa INDISA
Cargo	
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Jorge Román
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
CENCOMEX	