

FECHA: 24 / 2 / 2022

Cliente: CLINICA ALEMANA STGO.
Dirección: _____
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LAsen Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBON HO 100 Serie: CYH 0682-0421

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____


Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo: - SE REVISARÁ POR ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE.
- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECCIONADA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BASTIDERO (OK).
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA.
- PRUEBAS DE D.S.P.A.W.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Francisco Medina P
Cargo	Jefe Área Tec. Pabellón
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL CENCOMEX
Firma	
	CENCOMEX