

FECHA: 5 / 10 / 2022

Cliente: CLINICA ALEMANA
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER H0 100 Serie: CYH 0682-0421

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANCIANA FÍSICA.
- DRENAGE Y LLENADO DE AGUA BIDESTINADA.
- REVISIÓN DE BUSTOS (OK).
- AJUSTE DE ENERÍA
- PRUEBAS DE DESPACHO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Ernesto Herrera
Cargo	Ingeniero Pabellones
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ECONOMICO
Firma	
CENCOMEX	