

FECHA: 11 / 4 / 24

Cliente: Hospital San Borja

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Laser

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber Ho 100

Serie: CyH0721-0223

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Revisión Estructura Física del Equipo; se realiza cambio de Blast shield, repare y llevo sistema de refrigeración con agua bidestilada. Se realizan pruebas de disparo; ajuste y calibración volajes de energía. Blast shield en óptimas condiciones.

Hora Inicio:

Equipo
100% operativo

Hora Terminó:


Nombre

Camila Izana

Cargo

B.omerico

Firma



CLIENTE


Nombre

Benjamin Bocio

Cargo

Ing Civil Biotecnico

Firma



CENCOMEX