

FECHA: 16 / 11 / 2022

Cliente: Hosp. JJ AGUIRRE U. DE Chile
Dirección: _____
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LARON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER HU 100 Serie: CYH 1042-0620

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:



☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BOMBADA.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PULSOS DE DISPARO.
- REVISIÓN UPS JUKA SN 5511012220205C3001
- PANTALLA DE UPS SUITA.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	Intendente.
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ADMINISTRATIVO
Firma	
CENCOMEX	