

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cvanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

№ 004250

FECHA: 2/9/2020

CLIENTE: CENCAMEX R.U.T.: 96.515.660-7
DIRECCION: AV. GALVANO #7640 CIUDAD: STGO.
TELEFONO: FAX:
ENCARGADO: LUIS ALFONSO SERVICIO: REPARACION

[illegible]

TRABAJO REALIZADO


OBSERVACIONES

- SE REALIZA REPARACIÓN POR ERRORES DE GALVO.
- SE REALIZA REAJUSTE DE POTENCIOMETROS DE PLATA ELECTRONICA DE GALVO.
- SE REALIZAN PRUEBAS DE DESPLAZO A DISTINTOS NIVELES DE FRECUENCIA (HASTA 30 Hz).
- EQUIPO YA NO PRESENTA ERRORES Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA FUTUROS TRABAJOS.
- ① REPARACIÓN REALIZADA CON ASISTENCIA ONLINE DE QUANTA SYSTEM.

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE


FIRMA
CENCOMEX S.A.

Carstanza A.

TÉCNICO: Jorge Fernández

EMPRESA:
CLIENTE: