

FECHA: 25 / 1 / 2022

Cliente: CENCOMEX
Dirección: _____
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASen Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBON HD 100 Serie: CYH 1042-0620

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☒ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☒ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- TAPA DE BUSSTHIELD NOVO
- CAMBIO DE BUSSTHIELD QUEMADO
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BISTEQUINA.
- CALIBRACION DE ENVIADOR Y PRUEBAS DE DISPARO.
- CAMBIO DE TURBINAS NOVAS DE CHILON.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Luis ALFARO</u>
Cargo	
Firma	 CLIENTE

Nombre	<u>Jorge FERNANDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	 CENCOMEX