

FECHA: 1 / 5 / 2021

Cliente: Hosp. SJ Agustine
Dirección:
Ciudad: STGO. Fono contacto:

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER HU 100 Serie: C7H 1042 - 0620

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar)


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTACION PASIVA
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BASTIDERO.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODIGESTORA.
- CALIBRACIÓN DE ENGRANES Y RUEDAS DE DISPARO.
- PEDAL AZUL DEFECTUOSO, SE COORDINARÁ REPARO CON
CLIENTE.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	ALFONSO
Cargo	Jefe Taller
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fonnand
Cargo	ING. CIVIL ASESOR
Firma	
	CENCOMEX