

FECHA: 14 / 4 / 2023

Cliente: HOSP. DE LA UNIÓN

Dirección: _____

Ciudad: LA UNIÓN Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASER Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBON HO 100 Serie: CYH 1646-0321

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- CAMBIO DE BUSHFIELD.
- DRENSE Y LLENADO DE AGUA BIODIGESTORA.
- CALIBRACIÓN DE ENGENO.
- PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Constanza Carrasco</u>
Cargo	<u>Enfermera Pabellón</u>
Firma	 Constanza Carrasco Yefi 18.491.770 - K ENFERMERA CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	 CENCOMEX