

FECHA: 27 / 9 / 2022

Cliente: HOSP. DE LA UNIÓN
Dirección: _____
Ciudad: LA UNIÓN Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Wren Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBON HO 100 Serie: CYH 1676-0821

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN DE BUSHSHIELD (OK).
- DRENAJE Y LUBRIFICACIÓN DE AGUA BIDESECUADA.
- CAMBIACIÓN DE ENGRANES Y PUERTAS DE DISPARO.
- SE ACONSEJA A PERSONAL MÉDICO LA REVISIÓN DE BUSHSHIELD DE MANERA SEMANAL.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Jorge Mardones Silva
Cargo	Equipos Médicos
Firma	 CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	 CENCOMEX