

FECHA: 20 / 01 / 2023

Cliente: CLINICA INDISA

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad: Santiago Fono contacto: \_\_\_\_\_

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System

Modelo: CYBER HO 100 Serie: 64H1954-0921

**Servicio:**

Mant Preventiva     Mant Correctiva     Otro (especificar) \_\_\_\_\_

**Tipo de falla:**

Pieza quebrada     Accesorio     Ajuste/ Calibración     Cambio repuesto


Mecánica     Eléctrica     Software     Alimentación / Batería


Otra (especificar) \_\_\_\_\_

**Descripción Trabajo:**

SE RECIBE EQUIPO CON MÚLTIPLES RASPADOS DE PINTURA, ADemás EXISTEN  
SEÑALES DE UN TOL APROPIADO DEL EQUIPO DEBIDO A LA VE E INTERRUPTOR DE  
SEGURIDAD INCENDIOS. SE REQUIERE EL CABLE ELÉCTRICO DE PODER, REVISIÓN  
DE BLOK SHIELD (OK), DE ENJE Y NIVELADO DE CADA BIRESTILO (OK)  
REVISIÓN DE NIVELES DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPOSITO (OK). SE RECIBE TRABAJO  
FIBRA OPTICA ROTA. DE PROTECCIÓN DE

Hora Inicio:  Hora Termino:

Nombre	<u>ELIAS MORALES</u>
Cargo	<u>Tecnico equipo Medicos</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ECONOMICO</u>
Firma	
	CENCOMEX